	Temp.regler		Temp.		Temp.	Temp. Außen			Temp. Badezimmer			Temp. Wohnzimmer					
Datum	BZ	**WZ**	**Soll Tag**		**Soll Nacht**	*morgens*	*mittags*	*abends*	*morgens*	*mittags*	*abends*	*morgens*	*mittags*	*abends*			
			Tag	Nacht													
17.12.2020	5	3	20	20	5			7		17,2	17,2		18	18			
18.12.2020	5	3	21	21	15					17,5	17,5		18	18			
19.12.2020	5	3	20	20	5	8	11		17	18,6	18,1	17	20	19			
20.12.2020	5	3	20	20	5	11	11	10	17	17,2	17,6	17	18,7	18,8			
21.12.2020	5	3	22	22	15	8	9	9	17,5	18,5	18,6	18	18,5	19,1			
22.12.2020	5	3	22	22	15	14	14	13	17,2	18	18,5	18,4	19,5	19,3			
23.12.2020	5	3	22	22	15	12	12	12	17,4	18,4	19	18,2	18,4	19,7			
24.12.2020	3	3	22	22	5	8	7	6		18,5	19,5		19,5	19,7			
25.12.2020	3	3	22	15	5	5	6	5	17,2	18,5	18,8	17,5	19,4	19,5			
26.12.2020	3	3	22	15	15		5	6	17	18	18,7	16	18,8	18,8			
27.12.2020	3	3	24	10	10	5	6	6	15,6	17,8	18,6	15,9	18,4	18,8			
28.12.2020	4	4	22	10	15	5	6	6	16,5	18	18,4	16,9	18,9	19,3			
29.12.2020	5	3,4	25	10	5	5	6	6	17,1	18	18,9	16	20	20,1			
30.12.2020	5	3,4	28	10	10	5	6	6	17	18,5	19,8	17,3	19,6	19,8			
31.12.2020	5	3,4	30	10	10	4	5	6	16,5	18,5	20,1	16,9	18	19,3			
	1. Die Heizung springt bei einer Nacht-Soll-Reduzierung auf 15 Grad immer wieder nachts an und heizt, trotz Raumtemperatur von 19 Grad.																
	2. Gelüftet wurde morgends nach dem Duschen und abends vor dem Zubettgehen (5 Minuten Stoßlüften). Auf Lüftungen zwischendurch wurde bewußt verzichtet um die Zahlen nicht zu verfälschen.																
	3. Am 31.12. kurz vor oder nach autom. Temperaturreduzierung in den Soll Modus Nacht macht das Gerät plötzlich sehr laute Geräusche und hört nicht mehr auf. Kein Fehlercode. Abschaltung																