


Aufzeichnung KW04 mit abgeschalteter Zirku-Pumpe und geschlossenem Kugelventil



Fazit: Endlich ist der Beweis erbracht, dass die eingebaute Zirku-Pumpe "E1vario-13/10V BQ" entweder kein Rückschlagventil besitzt, oder das Rückschlagventil ist defekt.