

## Meldungshistorie

Dienstag 11. April

-  Kalibrationsfehler thermisch  
 Heute um 07:31 |  Kessel
-  Gelöst: SCOT Ionisationssignal weicht ab.  
 Heute um 05:43 |  Kessel
-  SCOT Ionisationssignal weicht ab.  
 Heute um 05:42 |  Kessel
-  Gelöst: SCOT Ionisationssignal weicht ab.  
 Heute um 05:41 |  Kessel
-  SCOT Ionisationssignal weicht ab.  
 Heute um 00:40 |  Kessel
-  Gelöst: Fehler Drehzahlgeregelte Pumpe - Interne Pumpe  
 Gestern um 15:53 |  Kessel
-  Fehler Drehzahlgeregelte Pumpe - Interne Pumpe  
 Gestern um 15:52 |  Kessel
-  Gelöst: SCOT Kalibration nicht ausgeführt  
 Gestern um 15:33 |  Kessel
-  SCOT Kalibration nicht ausgeführt  
 Gestern um 15:24 |  Kessel
-  Gelöst: SCOT Ionisationssignal weicht ab.  
 Gestern um 15:24 |  Kessel
-  SCOT Ionisationssignal weicht ab.  
 Gestern um 07:14 |  Kessel
-  Gelöst: SCOT Ionisationssignal weicht ab.  
 Gestern um 07:13 |  Kessel
-  SCOT Ionisationssignal weicht ab.  
 Gestern um 06:38 |  Kessel

## Meldungshistorie

-  SCOT Ionisationssignal weicht ab.  
 Gestern um 06:38 |  Kessel
-  Gelöst: SCOT Ionisationssignal weicht ab.  
 Gestern um 06:37 |  Kessel
-  SCOT Ionisationssignal weicht ab.  
 Gestern um 00:38 |  Kessel
-  Gelöst: Keine Flammbildung  
 3. April 2023 um 16:50 |  Kessel
-  Keine Flammbildung  
 3. April 2023 um 16:39 |  Kessel
-  Gelöst: TB ausgelöst - Übertemperatur  
 3. April 2023 um 14:48 |  Kessel
-  TB ausgelöst - Übertemperatur  
 3. April 2023 um 08:34 |  Kessel
-  Gelöst: SCOT Ionisationssignal weicht ab.  
 2. April 2023 um 09:01 |  Kessel
-  SCOT Ionisationssignal weicht ab.  
 2. April 2023 um 00:38 |  Kessel
-  Gelöst: SCOT Ionisationssignal weicht ab.  
 30. März 2023 um 10:26 |  Kessel
-  SCOT Ionisationssignal weicht ab.  
 30. März 2023 um 10:26 |  Kessel
-  Gelöst: SCOT Ionisationssignal weicht ab.  
 30. März 2023 um 10:24 |  Kessel
-  SCOT Ionisationssignal weicht ab.  
 30. März 2023 um 10:24 |  Kessel
-  Gelöst: SCOT Ionisationssignal weicht ab.  
 30. März 2023 um 10:23 |  Kessel

## Meldungshistorie

-  SCOT Ionisationssignal weicht ab.  
 30. März 2023 um 09:28 |  Kessel
-  Gelöst: SCOT Kalibration nicht ausgeführt  
 30. März 2023 um 09:26 |  Kessel
-  SCOT Kalibration nicht ausgeführt  
 30. März 2023 um 09:25 |  Kessel
-  Gelöst: SCOT Ionisationssignal weicht ab.  
 30. März 2023 um 09:25 |  Kessel
-  SCOT Ionisationssignal weicht ab.  
 30. März 2023 um 09:20 |  Kessel
-  Gelöst: SCOT Ionisationssignal weicht ab.  
 30. März 2023 um 09:18 |  Kessel
-  SCOT Ionisationssignal weicht ab.  
 30. März 2023 um 09:08 |  Kessel
-  Gelöst: SCOT Ionisationssignal weicht ab.  
 30. März 2023 um 09:06 |  Kessel
-  SCOT Ionisationssignal weicht ab.  
 30. März 2023 um 01:37 |  Kessel
-  Gelöst: SCOT Ionisationssignal weicht ab.  
 24. April 2022 um 09:36 |  Kessel
-  SCOT Ionisationssignal weicht ab.  
 24. April 2022 um 02:27 |  Kessel
-  Gelöst: Unterbrechung Außentemperatursensor  
 20. Oktober 2021 um 15:14 |  Kessel
-  Gelöst: Unterbrechung Vorlaufsensor Anlage  
 20. Oktober 2021 um 15:14 |  Kessel
-  Unterbrechung Außentemperatursensor

2023



## Meldungshistorie

-  SCOT Ionisationssignal weicht ab.  
 30. März 2023 um 09:20 |  Kessel
-  Gelöst: SCOT Ionisationssignal weicht ab.  
 30. März 2023 um 09:18 |  Kessel
-  SCOT Ionisationssignal weicht ab.  
 30. März 2023 um 09:08 |  Kessel
-  Gelöst: SCOT Ionisationssignal weicht ab.  
 30. März 2023 um 09:06 |  Kessel
-  SCOT Ionisationssignal weicht ab.  
 30. März 2023 um 01:37 |  Kessel
-  Gelöst: SCOT Ionisationssignal weicht ab.  
 24. April 2022 um 09:36 |  Kessel
-  SCOT Ionisationssignal weicht ab.  
 24. April 2022 um 02:27 |  Kessel
-  Gelöst: Unterbrechung Außentemperatursensor  
 20. Oktober 2021 um 15:14 |  Kessel
-  Gelöst: Unterbrechung Vorlaufsensor Anlage  
 20. Oktober 2021 um 15:14 |  Kessel
-  Unterbrechung Außentemperatursensor  
 20. Oktober 2021 um 15:13 |  Kessel
-  Unterbrechung Vorlaufsensor Anlage  
 20. Oktober 2021 um 15:13 |  Kessel
-  Gelöst: SCOT Ionisationssignal weicht ab.  
 13. August 2021 um 17:58 |  Kessel
-  SCOT Ionisationssignal weicht ab.  
 13. August 2021 um 12:25 |  Kessel