



# Widerstandskennlinien


Trimatik, Tetramatik, Regeleinheit  
F/WS, - GZ/WS, - M/OR,  
Novamatik WS, Motomatik WS



Außentempersensur



Kesseltemperatursensur,  
Vorlauftemperatursensur



Speichersensur