



Widerstandskennlinien


Trimatik, Tetramatik, Regeleinheit
F/WS, - GZ/WS, - M/OR,
Novamatik WS, Motomatik WS



Außentempersensur



Kesseltemperatursensur,
Vorlauftemperatursensur



Speichersensur