

Viessmann Deutschland GmbH Viessmannstr. 1 35107 Allendorf(Eder)

Auftrag:	201291573	Allg. Display Fehlercodes 1AF0
Planergruppe:	TDE / 0598	Service TD DE
Equipment:	41034931	Grundg. Vitovalor PT2 E11T
Herstellernummer:	7725047901006114	

Objektadresse:	Auftraggeber:	Rechnungsempfänger:
Christian Jung	Arndt Badsanierung GmbH & Co. KG	

Vorgang	Startdatum	Enddatum	Leistung
0010 Servicezeit Techniker DE	24.11.2022	24.11.2022	10 AW

Material	Bezeichnung	Menge	EH	Werk / Lg.ort	Termin
7866331	Umwälzpumpe Prozesswasser	1	ST	0598 / 0505	24.11.2022
7028333	Pauschale Kleinteile und Entsorgung	1	ST	- / -	24.11.2022

Durchführung:

Bauteil ersetzt
 Anlage mit Beanstandung 1AF0 gemeldet.
 System im warmen Zustand mit Störcode1AF0 vorgefunden.
 Fehlerspeicher ausgelesen und Abnahmeprotokoll erstellt.

Fehlerursache:
 Umwälzpumpe Prozesswasser austauschen laut Voreinsatz

Die Beanstandung wurde wie folgt behoben:

- Bauteile gemäß Materialaufstellung erneuert
- Bei Ankunft Daten Brennstoffzelle gezogen und an Panasonic gesendet.
- Fehler 1AF0 mit Diagnose Guide Panasonic bearbeitet.
- Umwälzpumpe Prozesswasser ausgetauscht, Brennstoffzelle wieder mit DI-Wasser befüllt und über ITEM 11 neu gestartet.
- Gasdichtheit bis Geräteabsperrhahn geprüft.
- Abgas- und Ringspaltmessung durchgeführt.
- Betriebsprobe durchgeführt

Werte der Abgasmessung unter Volllast:
 Abgastemperatur (°C): 27,6
 Abgasverlust (%): -6,4
 CO2 (%): 9,8
 O2 (%): 4,0
 CO (ppm): 24

Die Anlage wurde im fehlerfreien Zustand verlassen.

Viessmann Deutschland GmbH Viessmannstr. 1 35107 Allendorf(Eder)

Der Fachpartner war telefonisch nicht erreichbar, Uhrzeit: 14:37.

Frau Jung (Kunde) war anwesend.

Es wird nach Vorgabe keine Unterschrift benötigt aufgrund der aktuellen Situation Covid-19.

Bestätigung:

Die Arbeiten wurden ausgeführt.

Datum: 24.11.2022 16:35

Unterschrift des Auftraggebers:

Name:

Datum: 24.11.2022 16:35

Unterschrift des Kundendiensttechnikers:



Name: Krannich

Datum: 24.11.2022 16:35

Unterschrift des Anlagenbetreibers:

Name:

Ich bin damit einverstanden, dass Viessmann Fotos oder eine Live-Videoübertragung machen darf.

Ich habe die Datenschutzerklärung zu den eingesetzten Service-Tools gelesen und / oder werde diese mit dem Service-Bericht erhalten.

Vorstehende Angaben sind in Ordnung.

Ein AW entspricht 15 Minuten. Die Anfahrt des Technikers, die Vor- und Nachbereitung des Einsatzes, sowie die Aufwände für die Auftragsdisposition werden über eine Auftragspauschale abgerechnet.

Es gelten unsere Allgemeinen Servicebedingungen, die wir Ihnen bei Bedarf umgehend zur Verfügung stellen.