

Bild 1



Baugruppe von unten

Bild 2



Links neben oberer Baugruppe ist ein Schaum-geschütztes Ventil . Ich habe die Dämmung entfernt . Da ist eine Beschriftung „Flamcovent..“ Es gibt auch einen Stutzen nach links, der

aber kaum zugänglich ist und auch kein Außengewinde hat.





Bild 3  
Silber dürfte der Sekundärkreis sein; nur zur Info



Bild 4 : Zur Info. Speicher und links unten die Befüllung für Heizkreislauf



Bild 5  
Nochmal von oben

